

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES	Identificação: IT-QUA-013
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Mapear e identificar fornecedores e/ou SKU potenciais para classificação de Qualidade Assegurada.

2. RESPONSABILIDADES

		Cargo e Nome dos integrantes do processo							
		Analista Qualidade JK	Analista de SAC	Assuntos Regulatórios	Gerente de Qualidade	Suprimentos	MKT	Coordenador Qualidade CDs	Diretoria Operações
Entregável / Nome da Tarefa		Observação							
Qualidade Assegurada									
1.1	Fazer o ranking de fornecedores	R			I				
1.2	Fazer análise performance x volume	R			C				
1.3	Realizar análise de respostas de demandas da qualidade	R			I				
1.4	Analisar performance de SAC	I	R		I				
1.5	Analisar histórico de AR	I		R	I				
1.6	Consolidar fornecedores e/ou SKU aptos à Qualidade Assegurada	R			A				
1.7	Validar fornecedores com Suprimentos	R			I	C			
1.8	Validar fornecedores com Marketing	R			I		C		
1.9	Qualificação de fornecedor	R			C				
1.10	Cadastro dos SKU aprovados em QA	R	I		A	I		I	I
1.11	Acompanhar ciclo de SKIP LOT	I			I			R	

3. DESCRIÇÃO

3.1 CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

O preenchimento da planilha QA - Classificação de fornecedores com as informações de performance e volume todo começo de ano logo após o fechamento de indicador de dezembro considerando mês a mês de acordo com as performances:

- FER-QUA-001-XX_PERFORMANCE INTERNACIONAL
- FER-QUA-002-XX_PERFORMANCE NACIONAL CONSOLIDADA

SUPPLIER	YTD	
SHAOXING LONG SHINNE LIVING TECHNOLOGY CO.,LTD	64,10%	271.416
SHIJIAZHUANG DONGMEI BRUSH CO LTD	64,10%	100.416
TAIZHOU CHAOMEI ELECTRIC CO., LTD	40,90%	15.216
TAIZHOU PAIKE TRADE CO. LTD	54,50%	22.008

Com as informações de YTD e volume consolidadas separar por volume de entrega: Alto, médio e baixo e gerar o gráfico de dispersão com as informações.

3.2 VOLUME PARA QUALIFICAÇÃO

Considerar apto a classificação todos os fornecedores que ao final do gráfico tenham alto ou médio volume com uma performance de qualidade igual ou superior à 97%.

3.3 CONTROLE E RASTREABILIDADE

Identificar os documentos e referencias citados acima, lembre-se da codificação e local de guarda, é necessário ter rastreabilidade a todo o procedimento descrito, como por Exemplo:

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES	Identificação: IT-QUA-013
		Versão: 01

4. CONTROLE E RASTREABILIDADE

Identificação	Responsável	Local	Proteção	Retenção	Disposição
Planilha QA - Classificação de fornecedores	VANESSA BRITO	C:\BELLIZ COMPANY\Areas - Documentos\Qualidade\QUALIDADE ASSEGURADA	Backup	-	-
FER-QUA-XXX-VER01- PERFORMANCE INTERNACIONAL	VANESSA BRITO	C:\BELLIZ COMPANY\Areas - Documentos\Qualidade\FORNECEDORES\AVALIAÇÃO MENSAL DE FORNECEDORES\2023	Backup	-	-
FER-QUA-XXX-VER01- PERFORMANCE NACIONAL CONSOLIDADA	VANESSA BRITO	C:\BELLIZ COMPANY\Areas - Documentos\Qualidade\FORNECEDORES\AVALIAÇÃO MENSAL DE FORNECEDORES\2023	Backup	-	-

5. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	16/11/2023	PRIMEIRA PUBLICAÇÃO	Vanessa Brito Qualidade	Katia Mello Qualidade